

van **Vandervelde Protection B.V.**
Afdeling Inspectie

Deze bijlage is geldig van: **24-09-2014** tot **01-08-2018**

Vervangt bijlage d.d.: **03-09-2014**


Locatie waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd

Hoofdkantoor

Loodstraat 44
2718 RW
Zoetermeer
Nederland

Nr.	Werkveld	Soort en omvang	Methoden & procedures ¹
1	Tank (opslag) installaties	Controle en keuring tank(opslag)installaties <i>inclusief een of meerdere van onderstaande protocollen 6801, 6802 en 6803</i>	AS SIKB 6800 (S352)
2		Controle bekleding en kathodische bescherming van ondergrondse tanks en/of leidingwerk behorende bij onder- of bovengrondse tanks	Protocol 6801
3		Controle van water / bezinksel / micro- organismen in onder- en/of bovengrondse tanks;	Protocol 6802
4		Controle van aarding en potentiaalvereffening van ondergrondse tanks en/of leidingwerk behorende bij onder- of bovengrondse tanks	Protocol 6803

Deze bijlage is goedgekeurd door:



Ir. J.C. van der Poel
Algemeen Directeur

¹ Indien wordt verwezen naar een scope (Sxxx), is sprake van een schema van een geaccepteerde schemabeheerder. Voor normatieve documenten geldt dat de meest actuele versie van het document wordt bedoeld. Bij schema's waarvoor gerefereerd wordt aan een geaccepteerde schemabeheerder geldt dat de versie zoals vermeld in de scope van acceptatie wordt bedoeld.

van **Vandervelde Protection B.V.**
Afdeling Inspectie

Deze bijlage is geldig van: **24-09-2014** tot **01-08-2018**

Vervangt bijlage d.d.: **03-09-2014**

Nr.	Werkveld	Soort en omvang	Methoden & procedures ¹
<p>Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem en waterbodemonderzoek AS 2000; ^(versie 07-02-2014) (S352) betrekking hebbend op protocol 2002 (heeft betrekking op de heren: L.W.S.L. Boshoven en M.R. Boonzaier)</p>			
a	Grondwater	Het nemen van monsters t.b.v. organische analyses (vluchtige en matig vluchtige verbindingen)	Conform protocol SIKB 2002 (versie 12-12-2013) (S352) Conform NEN 5744/A1